



CANCELLO	N. PROG.	UBICAZIONE	REFERENTE CANCELLO	TELEFONO/CELLULARE	FAX/E-MAIL
	CN_001	SP15 via Impero ingresso			
	CN_002	SP15 via Impero uscita			

PUNTO CRITICO CODICE	DENOMINAZIONE	CRITICITÀ	LOCALIZZAZIONE	NOTE	COORDINATE [WGS 84 UTM Zone 32N] (EPSG 32632)	REFERENTE	TELEFONO/CELLULARE
Pt.01	Sp 74 RIU PALAI	Media	Strada provinciale n74 che collega la vecchia diga di Santa Chiara a Tadasuni	Insufficienza opera idraulica con rischio ruscellamento superficiale	489336.53 E - 4438487.61 N		
Pt.02	Sp 74 RIU BOELIS	Media	Strada provinciale n74 che collega la vecchia diga di Santa Chiara a Tadasuni	Insufficienza opera idraulica con rischio ruscellamento superficiale	489656.34 E - 4439628.31 N		
Pt.03	Sp 15 FIUME_189732	Media	Strada provinciale n15 Tadasuni - Sorradile	Insufficienza opera idraulica con rischio ruscellamento superficiale	490436.51 E - 4439704.91 N		
Pt.04	Strada comunale FIUME_189732	Media	Strada comunale che scende alle rive del lago Ormodeo direzione Nord	Insufficienza opera idraulica con rischio ruscellamento superficiale	490521.44 E - 4439639.03 N		

SCENARIO DI EVENTO ATTESO PER IL RISCHIO IDRAULICO IDROGEOLOGICO E TEMPORALI	
Scenario di rischio n. 1	Reticolo fognario urbano
Elaborato cartografico	Tav.Idr.3_Scenario evento atteso
Livello di riferimento	Criticità alta
Criticità individuate e dinamica dell'evento	<p>A seguito di eventi meteorologici straordinari, si sono verificati allagamenti localizzati lungo le vie in prossimità della Chiesa di Santa Croce (via Tirso, via Adua via del Pozzo e via Viandanti) il reticolo fognario urbano, non riuscendo a smaltire le portate ha fatto sì che si verificasse ruscellamento superficiale causando allagamenti ai piani bassi delle abitazioni limitrofe. Il carattere temporale dell'evento meteorologico ha messo in crisi le infrastrutture idrauliche riversando considerevoli volumi d'acqua che hanno interessato in prima linea la via Tirso, via Adua e la via del Pozzo.</p> <p>Le maggiori criticità sono scaturite dall'allagamento dei piani bassi delle abitazioni causando situazioni di pericolo elevato nel soccorso e trasporto di anziani, e disabili.</p>
Descrizione area	<p>Area urbana caratterizzata da alta densità abitativa, viabilità ridotta (strade strette).</p> <p>Aree periferiche a vocazione agricola.</p> <p>Infrastrutture viabili principali SP 15 – Corso Impero.</p>
Estensione potenziale (ha)	1,50 ha
Punti critici	Via del Pozzo e via dei Viandanti e via Adua.
Viabilità di fuga	L'evento ha diviso in due l'abitato di Tadasuni, interrompendo la SP 15 pertanto le persone coinvolte percorreranno differenti percorsi per il raggiungimento delle aree di emergenza. Gli abitanti lato ovest possono utilizzare la via San Michele mentre quelli al lato est possono utilizzare la via G. Deledda.
Viabilità di soccorso	La viabilità di soccorso praticabile è la SP 15 proveniente da Boroneddu ingresso ovest dell'abitato. Mentre la S 15 ingresso sud proveniente da è praticabile intercettando la via G. Deledda.
Cancelli	I cancelli sono stati attivati preventivamente e posizionati in corrispondenza del tratto provinciale non percorribile
Elementi vulnerabili (Eposti sensibili)	
ABI	80 esposti in ABI_001
IIP	IIP_001 Impianto di depurazione
VIA	VIA_001
Situazioni di rischio aggiuntivo*	L'impianto di depurazione è interessato dal ruscellamento superficiale
Servizi a rete potenzialmente coinvolti	Enel, Abbanoa

Scenario di rischio n. 1 DANNI ATTESI e INTERVENTI				
Esposti	Popolazione coinvolta [età]			Soccorritori/operatori necessari
	>10 <70	<10 >70	Disabile	
Raggruppamenti omogenei di esposti				
ABI	40	10	0	Utilizzo di mezzi comunali (autovettura) per agevolare lo spostamento delle abitazioni interessate dagli allagamenti.
IIP	1	0	0	
SRR	0	0	0	
Totale	41	10	0	
Viabilità	Descrizione			Tipo di azione/intervento
SP n. 15 Corso Impero, via Viandanti, via Tirso, via Parrocchia	<p>A seguito di eventi meteorologici straordinari e la conformazione orografica dell'abitato di Tadasuni si sono creati dei ruscellamenti superficiali che seguendo la viabilità del paese scorrono da nord verso sud interessando le strada provinciale Sp 15 (Corso Impero) che viene interrotta dal deflusso idrico. I tiranti idrici sono dell'ordine di 20 cm ma la forte velocità favorita dalla pendenza delle strade rende la percorrenza delle strade molto pericolosa.</p> <p>Le maggiori problematiche sono scaturite dall'allagamento dei piani bassi delle abitazioni con situazioni di pericolo elevato nel soccorso e trasporto di anziani</p>			<p>L'intervento svolto dai funzionari del comune è mirato ha verificare la presenza di persone ai piani terra delle abitazioni e soccorrere persone che si sono avventurate per strada temendo per la loro incolumità.</p>
				Numero oper necessari
				2



Comune di Tadasuni

Provincia di Oristano



RISCHIO IDRAULICO IDROGEOLOGICO E DA FENOMENI METEOROLOGICI AVVERSI

IDRAULICO - IDROGEOLOGICO - DIGA - TEMPORALI

TAV Idr. 3 Scenario di evento atteso

I PROGETTISTI:

Ing. Michele Ortù

10. *What is the best way to manage the relationship between the government and the private sector?*

100% of the time, the system is able to correctly identify the target class for the test samples.

il RUP
Ing. Fabio Sale

10.1007/s00332-010-9000-0

10.1007/s00332-010-9000-2

10.1007/s00332-010-9000-0

DATA: Agosto 2020 REVISIONE: 00 SCALA: 1:2.000

© 2013 Pearson Education, Inc.

PIANO DI PROIEZIONE CIVILE